



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO

007- N° 001842

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL
DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

N° **043** - 2026

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial del Cusco - Dirección de Defensa Civil - en cumplimiento de lo establecido en el D.S.: 002-2018-PCM, ha realizado la inspección técnica de seguridad en Edificaciones el Establecimiento Objeto de Inspección:

"ASOCIACION ZAMBRANO"

(Nombre Comercial)

Ubicado en: **JR. CUBA I-12 -B OF. 301 - URB. QUISPICANCHI**

(Calle, Av. Lote, Mz, Urb.)

Distrito: CUSCO Provincia: CUSCO Departamento: CUSCO
ASOCIACION ZAMBRANO DE DESARROLLO Y FORMACION DE LA GESTION PUBLICA

Solicitado por: **Y PRIVADA**

(Nombre del propietario, Representante legal, Apoderado o Administrador)

El que se suscribe **CERTIFICA** que el establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la edificación **12** **DOCE**) personas.
(En Numero) (En letras)

Giro o actividad: **ESTUDIO JURIDICO**

Expediente N°: **069426-2025** Resolución N°: **0090-2026-ODC-MPC/DIR**

ÁREA: **129.00 m2**

Cusco, **15/01/2026**

VIGENCIA 2 AÑOS

Fecha de Expedición: **15/01/2026**

(DD/MM/AA)


FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **06/12/2027**

(treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

(DD/MM/AA)

FECHA DE CADUCIDAD: **14/01/2028**

(DD/MM/AA)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
Ing. Ronald Piquar Alcarraz
DIRECTOR

(firma y sello)

* El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad.

Nota:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES N° 002-2018 PCM EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHADO, ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.

